

ГАРАНТИЯ

220157



Применимость

Применимость Ford:

- 1S7U11000BA-BB-BC,
- 2S7U11000DA-DB-DC,
- YC1U11000AA-AB-AC-AD-AE-AF,

Двигатель Diesel 2.0-2.4L

двухмассовым маховиком

Основной причиной неисправности стартера является чрезмерное скопление металлической пыли, смешанной со смазочным материалом мотора в приводе и втягивающем реле. Наличие пыли это результат изношенного двухмассового маховика, а также сцепления, но не в коем случае не стартера. В случае обнаружения металлической пыли, стартер не подлежит гарантии.