


Вследствие модификаций двигателя, произведенных компанией Mercedes для автомобилей SMART, производитель Valeo решил удалить фиксирующие втулки из-за изменений, которые не могли быть учтены на этапе поставки. Поскольку это является нашим оригинальным изделием Valeo 210634, оно не имеет фиксирующих втулок в упаковке.







В настоящее время, согласно приведенной ниже выписке из каталога производителей транспортных средств, с учетом вариантов применения в автомобилях фиксирующие втулки необходимо приобретать отдельно как комплект 214500.

